



GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

C.A.P.A

Exploitant

KYRNOLIA CEO BALEONE

04.95.29.99.99

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 5 captages

- ◆ FORAGE PRUNELLI 1
 Captage autorisé.
- ◆ FORAGE PRUNELLI 2
 Captage autorisé.
- ◆ PRISE PRUNELLI SECOURS CEO
 Autorisation en cours.
- ◆ PUITES BALEONE
 Captage autorisé.
- ◆ RETENUE COMPENSATION
 OCANA CEO
 Autorisation en cours.

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement

- ◆ USINE CONFINA

QUELLE EAU BUVEZ VOUS A :

ALATA

Lotissement Bas d'Alata

*Les résultats analytiques détaillés
 peuvent être consultés à la mairie de votre commune*

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité mesuré : 98,5%

Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité bactériologique

TURBIDITÉ

Valeurs mesurées : mini : 0,0 NFU - maxi : 1,7 NFU - moyenne : 0,0 NFU

Limites de qualité : mini : aucune maxi : 1 NFU

Eau peu minéralisée

PH

Valeurs mesurées : mini : 6,7 unitépH - maxi : 8,1 unitépH - moyenne : 7,4 unitépH

Références de qualité : mini : 6,5 unitépH maxi : 9 unitépH

Eau agressive, corrosion possible des canalisations

Organisation du contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire est organisé par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse. Chaque année, près de 4500 analyses d'eau sont réalisées par le laboratoire Départemental d'Analyses de la Corse du Sud et par le laboratoire de l'Office d'Équipement Hydraulique de la Corse, agréés par le Ministère en charge de la Santé.

Éléments d'appréciation des résultats

La qualité bactériologique de l'eau est évaluée par la recherche régulière de bactéries indicatrices de pollution. Une absence totale de ces germes dans l'eau distribuée est imposée par la réglementation pour garantir la sécurité des abonnés.

La turbidité est un indicateur de limpidité de l'eau, témoignant de la présence ou non de matières en suspension.

Le pH est le paramètre témoignant du caractère acide ou basique de l'eau. Lorsque le pH est inférieur à 6,5, l'eau peut présenter un caractère agressif et avoir tendance à entraîner des problèmes de corrosion des canalisations métalliques (plomb, cuivre, nickel ...).

Informations complémentaires

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à la personne responsable de la distribution de l'eau et éventuellement aux services Veille et Sécurité Sanitaire Environnementale de l'Agence Régionale de Santé de Corse.

CONCLUSION

Eau de bonne qualité.



GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

C.A.P.A

Exploitant

KYRNOLIA CEO BALEONE

04.95.29.99.99

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 5 captages

- ◆ FORAGE PRUNELLI 1
 Captage autorisé.
- ◆ FORAGE PRUNELLI 2
 Captage autorisé.
- ◆ PRISE PRUNELLI SECOURS CEO
 Autorisation en cours.
- ◆ PUITES BALEONE
 Captage autorisé.
- ◆ RETENUE COMPENSATION
 OCANA CEO
 Autorisation en cours.

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement

- ◆ USINE CONFINA

QUELLE EAU BUVEZ VOUS A :

ALATA

Village / Col du Prunu / A Castagnola

Les résultats analytiques détaillés
 peuvent être consultés à la mairie de votre commune

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité mesuré : 98,5%

Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité bactériologique

TURBIDITÉ

Valeurs mesurées : mini. : 0,0 NFU - maxi. : 1,7 NFU - moyenne : 0,0 NFU

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1 NFU

Eau peu minéralisée

PH

Valeurs mesurées : mini. : 6,7 unitépH - maxi. : 8,1 unitépH - moyenne : 7,4 unitépH

Références de qualité : mini. : 6,5 unitépH maxi. : 9 unitépH

Eau agressive, corrosion possible des canalisations

Organisation du contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire est organisé par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse. Chaque année, près de 4500 analyses d'eau sont réalisées par le laboratoire Départemental d'Analyses de la Corse du Sud et par le laboratoire de l'Office d'Équipement Hydraulique de la Corse, agréés par le Ministère en charge de la Santé.

Éléments d'appréciation des résultats

La qualité bactériologique de l'eau est évaluée par la recherche régulière de bactéries indicatrices de pollution. Une absence totale de ces germes dans l'eau distribuée est imposée par la réglementation pour garantir la sécurité des abonnés.

La turbidité est un indicateur de limpidité de l'eau, témoignant de la présence ou non de matières en suspension.

Le pH est le paramètre témoignant du caractère acide ou basique de l'eau. Lorsque le pH est inférieur à 6,5, l'eau peut présenter un caractère agressif et avoir tendance à entraîner des problèmes de corrosion des canalisations métalliques (plomb, cuivre, nickel ...).

Informations complémentaires

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à la personne responsable de la distribution de l'eau et éventuellement aux services Veille et Sécurité Sanitaire Environnementale de l'Agence Régionale de Santé de Corse.

CONCLUSION

Eau de bonne qualité.



GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

C.A.P.A

Exploitant

KYRNOLIA CEO BALEONE

04.95.29.99.99

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 5 captages

- ◆ FORAGE PRUNELLI 1
 Captage autorisé.
- ◆ FORAGE PRUNELLI 2
 Captage autorisé.
- ◆ PRISE PRUNELLI SECOURS CEO
 Autorisation en cours.
- ◆ PUIITS BALEONE
 Captage autorisé.
- ◆ RETENUE COMPENSATION OCANA CEO
 Autorisation en cours.

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement

- ◆ USINE CONFINA

QUELLE EAU BUVEZ VOUS A :

ALATA

Pietrosella / Balisaccia / U Pichju

*Les résultats analytiques détaillés
 peuvent être consultés à la mairie de votre commune*

RÉSULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité mesuré : 98,5%

Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité bactériologique

TURBIDITÉ

Valeurs mesurées : mini. : 0,0 NFU - maxi. : 1,7 NFU - moyenne : 0,0 NFU

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1 NFU

Eau peu minéralisée

PH

Valeurs mesurées : mini. : 6,7 unitépH - maxi. : 8,1 unitépH - moyenne : 7,4 unitépH

Références de qualité : mini. : 6,5 unitépH maxi. : 9 unitépH

Eau agressive, corrosion possible des canalisations

Organisation du contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire est organisé par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse. Chaque année, près de 4500 analyses d'eau sont réalisées par le laboratoire Départemental d'Analyses de la Corse du Sud et par le laboratoire de l'Office d'Équipement Hydraulique de la Corse, agréés par le Ministère en charge de la Santé.

Éléments d'appréciation des résultats

La qualité bactériologique de l'eau est évaluée par la recherche régulière de bactéries indicatrices de pollution. Une absence totale de ces germes dans l'eau distribuée est imposée par la réglementation pour garantir la sécurité des abonnés.

La turbidité est un indicateur de limpidité de l'eau, témoignant de la présence ou non de matières en suspension.

Le pH est le paramètre témoignant du caractère acide ou basique de l'eau. Lorsque le pH est inférieur à 6,5, l'eau peut présenter un caractère agressif et avoir tendance à entraîner des problèmes de corrosion des canalisations métalliques (plomb, cuivre, nickel...).

Informations complémentaires

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à la personne responsable de la distribution de l'eau et éventuellement aux services Veille et Sécurité Sanitaire Environnementale de l'Agence Régionale de Santé de Corse.

CONCLUSION

Eau de bonne qualité.



GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

C.A.P.A

Exploitant

KYRNOLIA CEO BALEONE

04.95.29.99.99

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 5 captages

- ◆ FORAGE PRUNELLI 1
 Captage autorisé.
- ◆ FORAGE PRUNELLI 2
 Captage autorisé.
- ◆ PRISE PRUNELLI SECOURS CEO
 Autorisation en cours.
- ◆ PUITTS BALEONE
 Captage autorisé.
- ◆ RETENUE COMPENSATION OCANA CEO
 Autorisation en cours.

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement

- ◆ USINE CONFINA

QUELLE EAU BUVEZ VOUS A :

ALATA

San Benedettu Cardiglione

*Les résultats analytiques détaillés
 peuvent être consultés à la mairie de votre commune*

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité mesuré : 98,5%

Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité bactériologique

TURBIDITÉ

Valeurs mesurées : mini. : 0,0 NFU - maxi. : 1,7 NFU - moyenne : 0,0 NFU

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1 NFU

Eau peu minéralisée

PH

Valeurs mesurées : mini. : 6,7 unitépH - maxi. : 8,3 unitépH - moyenne : 7,4 unitépH

Références de qualité : mini. : 6,5 unitépH maxi. : 9 unitépH

Eau agressive, corrosion possible des canalisations

Organisation du contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire est organisé par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse. Chaque année, près de 4500 analyses d'eau sont réalisées par le laboratoire Départemental d'Analyses de la Corse du Sud et par le laboratoire de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse, agréés par le Ministère en charge de la Santé.

Eléments d'appréciation des résultats

La qualité bactériologique de l'eau est évaluée par la recherche régulière de bactéries indicatrices de pollution. Une absence totale de ces germes dans l'eau distribuée est imposée par la réglementation pour garantir la sécurité des abonnés.

La turbidité est un indicateur de limpidité de l'eau, témoignant de la présence ou non de matières en suspension.

Le pH est le paramètre témoignant du caractère acide ou basique de l'eau. Lorsque le pH est inférieur à 6,5, l'eau peut présenter un caractère agressif et avoir tendance à entraîner des problèmes de corrosion des canalisations métalliques (plomb, cuivre, nickel...).

Informations complémentaires

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à la personne responsable de la distribution de l'eau et éventuellement aux services Veille et Sécurité Sanitaire Environnementale de l'Agence Régionale de Santé de Corse.

CONCLUSION

Eau de bonne qualité.



GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

C.A.P.A

Exploitant

KYRNOLIA CEO BALEONE

04.95.29.99.99

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 5 captages

- ◆ FORAGE PRUNELLI 1
Captage autorisé.
- ◆ FORAGE PRUNELLI 2
Captage autorisé.
- ◆ PRISE PRUNELLI SECOURS CEO
Autorisation en cours.
- ◆ PUITTS BALEONE
Captage autorisé.
- ◆ RETENUE COMPENSATION
OCANA CEO
Autorisation en cours.

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement

- ◆ USINE CONFINA

QUELLE EAU BUVEZ VOUS A :

ALATA

Trova / Tuscia / Ranuchjettu

Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité mesuré : 98,5%

Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité bactériologique

TURBIDITÉ

Valeurs mesurées : mini. : 0,0 NFU - maxi. : 1,7 NFU - moyenne : 0,0 NFU

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1 NFU

Eau peu minéralisée

PH

Valeurs mesurées : mini. : 6,7 unitépH - maxi. : 8,1 unitépH - moyenne : 7,4 unitépH

Références de qualité : mini. : 6,5 unitépH maxi. : 9 unitépH

Eau agressive, corrosion possible des canalisations

Organisation du contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire est organisé par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse. Chaque année, près de 4500 analyses d'eau sont réalisées par le laboratoire Départemental d'Analyses de la Corse du Sud et par le laboratoire de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse, agréés par le Ministère en charge de la Santé.

Eléments d'appréciation des résultats

La qualité bactériologique de l'eau est évaluée par la recherche régulière de bactéries indicatrices de pollution. Une absence totale de ces germes dans l'eau distribuée est imposée par la réglementation pour garantir la sécurité des abonnés.

La turbidité est un indicateur de limpidité de l'eau, témoignant de la présence ou non de matières en suspension.

Le pH est le paramètre témoignant du caractère acide ou basique de l'eau. Lorsque le pH est inférieur à 6,5, l'eau peut présenter un caractère agressif et avoir tendance à entraîner des problèmes de corrosion des canalisations métalliques (plomb, cuivre, nickel ...).

Informations complémentaires

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à la personne responsable de la distribution de l'eau et éventuellement aux services Veille et Sécurité Sanitaire Environnementale de l'Agence Régionale de Santé de Corse.

CONCLUSION

Eau de bonne qualité.